PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À TRADO

PROFUNDIDADE (m) DE	PARA	NÍVEL D'ÁGUA (m)	PROFUNDIDADE (m)	AMOSTRA (PERFIL)	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA
0,00	0,50		0,50		Areia fina pouco siltosa, coloração marrom pouco amarelado, presença de pedregulhos finos.	
			1,00		Silte pouco argiloso, coloração marrom escuro, traços de matéria orgânica (raízes), presença de pedregulhos finos.	
0,50	1,00	N.A. 04/11/2014			Argila siltosa, coloração cinza escuro com veios vermelhos.	
1,00	2,00		2,00		Argila siltosa, coloração cinza claro com veios vermelhos.	
2,00	3,50		3,50			
3,50	3,70		3,70	(*)	Argila arenosa, coloração marrom avermelhado, presença de pedregulhos finos.	
					(*) Impenetrável ao Trado.	

OBSERVAÇÕES:

1. O N.A permaneceu a 2,10m da boca do furo após 24hs.
2. Ensaio realizado com trado de 63,5mm.
3. As amostras estarão à disposição dos interessados no escritório da empresa, por um período de 60(sessenta) dias contados da data de apresentação do relatório.
4. A NBR 9603/86 fixa as condições exigíveis e os objetivos a serem alcançados no ensaio de sondagem a trado.
5. O número de furos executados, bem como suas devidas locações são de inteira responsabilidade do contratante.
6. As coordenadas UTM e a cota da boca do furo foram fornecidas pelo Contratante.

Geosonda
GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: CONSÓRCIO TERESINA SUSTENTÁVEL | SONDAGEM Nº: 095/2014

OBRA: ESTUDO GEOTÉCNICO DO SISTEMA VIÁRIO - "PROGRAMA LAGOAS DO NORTE"

LOCAL: ZONA NORTE DE TERESINA-PI

FURO Nº: ST-11	NÍVEL D'ÁGUA: 2,10m da boca do furo	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
REFERÊNCIA DE NÍVEL: ENCARGO DO CONTRATANTE	COTA DA BOCA DO FURO: 56,835	Francisco das Chagas Santos Rêgo Júnior Engº Civil CONFEA/CREA-PI 190354785-7
COORDENADAS: 740.115,118 E / 9.441.778,360 N	DATA: 03/11/2014 à 03/11/2014	

by Dalima Oliveira Téc. em Edificações CREA-PI 2108/TD Fone: (86) 9987 - 1202 - dalima.tecnico@ibest.com.br